

定州市中心南街西侧、南城门北侧地块土壤污染状况调查公示

定州市中心南街西侧、南城门北侧地块位于定州市东南方向，定州市南城区马道街社区、都府营社区、南关社区，地块中心坐标为 N38° 30' 27" ， E114° 59' 29.48" ，整体面积约 16660 m²（24.99 亩）。目前，地块为建设用地，根据地块的控制性详细规划图了解到，拟在该场地进行城市改造，未来用地方式为公共管理与公共服务用地。属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类建设用地类型。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日实施）、《河北省土壤污染防治条例》土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，土地使用权人应按照规定组织土壤污染状况调查并形成调查报告。为摸清该地块土壤污染状况，受定州市自然资源和规划局委托对定州市中心南街西侧、南城门北侧地块开展土壤污染状况调查工作，我单位接收委托后组织有关技术人员对该地块和周围地块历史发展状况等进行调查研究，识别、判断地块土壤和地下水污染的可能性，通过第一阶段的历史资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈，确认地块内及周边区域当前和历史均无可能对地块造成影响的污染源，结合现场快筛检测结果场地内土壤未发现污染。依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）中 4.2.1 要求，认为地块的环境状况可以接受，无需进入第二阶段土壤污染状况调查，调查活动可以结束，地块可以用于后续的开发利用